ОБЕЗЛИЧЕННАЯ ЗАПИСЬ ПРОЕКТА · ВЕРСИЯ 1.0

Контроль качества партии

Обезличенный фрагмент отчёта QC и проверки перед отгрузкой

Категория товара: интерактивные дисплейные панели	Дата кейса скрыта для обезличивания
Услуга: Контроль качества партии	Конфиденциальные сведения скрыты

Образец подготовлен по предоставленному историческому отчёту. Скрыты заказчик, фабрика, названия производителей компонентов, точные модели, календарные даты, серийные номера и метаданные фотографий. Утверждения исходника не выдаются за независимо перепроверенные факты.

Краткий итог

В записи о сопровождении описаны сверка с утверждённой спецификацией комплектующих (BOM), входной контроль компонентов, наблюдения при сборке, функциональные испытания и итоговая инспекция. До сборки для одной размерной группы зафиксировано несоответствие идентификации модуля утверждённой BOM. В исходнике сказано, что после обсуждения с поставщиком комплекты исправили. При последующих проверках отмечались косметические/дисплейные замечания; источник сообщает об их устранении до упаковки.

Объём и критерии

Товар: интерактивные дисплейные панели трёх размерных групп. Основа сравнения: утверждённая BOM и доступные проектные требования. В исходном файле нет общего количества заказа, числа проверенных единиц, плана выборки, пределов приёмки дефектов и подробного протокола функциональных тестов.

BOM / комплектующие	Для одной размерной группы маркировка производителя/модели дисплейного модуля отличалась от утверждённой BOM.	Эскалация до сборки. Источник сообщает об исправлении комплектов после переговоров; независимая повторная проверка не приложена.
Сборка / корпус	При проверках на линии зафиксирован небольшой зазор в стыке угла корпуса.	Источник сообщает о корректировке линии. Допуск размера и фото подтверждения не представлены.
Поверхность дисплея	В ходе инспекций отмечались частицы между дисплеем и защитным стеклом, а также отдельные дефекты субпикселя.	По источнику замечания устранены. Нет уникальных ID изделий, критериев приёмки, доказательств до/после и сведённого итога.
Функциональные тесты	В отчёте указано проведение испытаний собранных изделий.	План, пределы, результаты и охват тестирования в файле отсутствуют.
Упаковка / передача	Проверенные изделия упаковали, установили на паллеты, обернули и переместили на ответственное хранение.	Исходник сообщает о готовности к загрузке; факт отправки не подтверждён.

Наблюдения переданы по смыслу из исходной записи; количества дефектов не суммируются, поскольку уникальные ID изделий не предоставлены.


Пример: требование → наблюдение → действие

Требование: дисплейный модуль должен соответствовать утверждённой BOM. Наблюдение: входная маркировка в одной размерной группе отличалась от этого требования. Действие по исходной записи: вопрос обсудили с поставщиком, комплекты для сборки указаны как исправленные до начала производства. Ограничение: в предоставленном файле нет независимой повторной сверки маркировки после исправления или привязки к конкретным изделиям.


Вывод и границы решения

Этот фрагмент не позволяет присвоить результат AQL или статистический Pass/Fail: неизвестны размер партии, выборка, уровень контроля и приёмочные числа. Он также не подтверждает отсутствие дефектов во всех изделиях. Историческая запись сообщает, что найденные замечания исправили, а проверенные изделия подготовили к хранению/загрузке; перед решением об отгрузке запросите чек-лист, сверку по изделиям и подтверждения повторной проверки после доработки.

Контекстные фото с производственной площадки из исходной папки. Они показывают зону/компоненты, но не являются прямым доказательством конкретных дефектов или корректирующих действий ниже.



Компоненты в защитной упаковке на производственном участке · контекстное фото



Панели с открытой задней частью на сборочном участке · контекстное фото